



SUNDT

# LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Compartir la herramienta podría transmitir COVID-19 (coronavirus) la **Limpieza de las herramientas es tan importante como la higiene personal**. Se recomiendan los siguientes protocolos:

## DOS PASOS



Use desinfectante de manos o lávese las manos por 20 segundos antes y después de usar las herramientas.



Después de su uso, limpie las herramientas utilizando el método adecuado descrito en la sección "Opciones de limpieza".

## HIGIENE INDIVIDUAL Y PPE MIENTRAS QUE LIMPIAZ LAS HERRAMIENTAS



**Protección de los ojos y la cara**  
Si es probable que se produzcan salpicaduras, use gafas o protector facial.



**Protección de la piel**  
Use guantes de goma o neopreno y ropa protectora como una camisa de manga larga.



**Protección respiratoria**  
Siga los protocolos de seguridad adecuados para el uso de respiradores.

## OPCIONES DE LIMPIEZA

### *Jabón y solución de blanqueador diluido* Esto **no se recomienda** para baterías.

1. Una solución de blanqueador debidamente diluido se puede hacer mezclando 1/3 de taza (80 ml) de blanqueador en 1 galón (3.8 litros) de agua.
2. Limpie las superficies de la herramienta con agua y jabón para eliminar la suciedad y la grasa.
3. Sumerja un pañuelo limpio en la solución de blanqueador diluido.
4. Exprima el pañuelo para que no gotee.
5. Limpie suavemente cada asa, agarrando superficies y superficies exteriores con el paño, cuidado para asegurar que los líquidos no fluyan en la herramienta.
6. No se debe utilizar ningún otro material de limpieza, ya que la solución de blanqueador diluido nunca debe mezclarse con amoníaco o cualquier otro limpiador.
7. Deje que la herramienta se seque de forma natural.
8. No toque la cara durante este proceso y lávese inmediatamente las manos después de este proceso.

### *Jabón suave y descanso* Esto **se recomienda** para baterías.

La batería se puede limpiar con jabón y un pañuelo húmedo, y luego dejar reposar durante 3 o más días a temperatura ambiental, más tiempo si las temperaturas son más frías. Los estudios sugieren que el virus no es dañino después de 3 días a temperatura ambiente, pero puede tardar hasta 9 días en ambientes más fríos o amortiguadores.

## MEDIDAS DE HIGIENE

- Maneje las herramientas de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.
- Lávese las manos después del contacto directo.
- No use ropa contaminada por períodos prolongados.
- Retire y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- No coma, tome, ni fume cuando utilice productos de limpieza.

PARA PREGUNTAS SOBRE LAS POLÍTICAS DE COVID-19 DE SUNDT CONTACTAR [CRISIS@SUNDT.COM](mailto:CRISIS@SUNDT.COM) O 480.293.3255